

กล่องควบคุม - รหัสข้อบกพร่อง	สถานะ
AUD	ไม่พบข้อบกพร่อง
BCM	ไม่พบข้อบกพร่อง
BPM	ไม่พบข้อบกพร่อง
CCM	ไม่พบข้อบกพร่อง
CEM-B110877 มอเตอร์การล็อกกลางของประตูคนขับ - ข้อบกพร่องทางกลไก - ไม่สามารถไปสู่อำนาจที่สั่งการได้	ไม่พบข้อบกพร่อง
CEM-U051500 รถยนต์แบบไม่ใช้กุญแจ	ไม่พบข้อบกพร่อง
DDM-B118F00 หน้าต่างด้านหน้าขวา	พบ DTC ที่ไม่มีผลแล้ว
DIM	ไม่พบข้อบกพร่อง
ECM-P062800 วจกรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง A ต่ำ	พบ DTC ที่ยังมีผลอยู่ - ไม่พบ
ECM-P010121 พิสัย/ประสิทธิภาพของวงจรการไหลของปริมาตรหรือมวลอากาศ - ข้อบกพร่องทางด้านสัญญาณทั่วไป - สัญญาณต่ำเกินไป	พบ DTC ที่ยังมีผลอยู่ - ไม่พบ
ECM-P030000 ตรวจพบการจุดระเบิด ไม่ครบรอบแบบสุ่ม	พบ DTC ที่ไม่มีผลแล้ว
ECM-P030300 ตรวจพบการจุดระเบิด ไม่ครบรอบของกระบอกสูบ 3	พบ DTC ที่ไม่มีผลแล้ว
HCM	ไม่พบข้อบกพร่อง
IAM	ไม่พบข้อบกพร่อง
ICM	ไม่พบข้อบกพร่อง
KVM	ไม่พบข้อบกพร่อง
PAM	ไม่พบข้อบกพร่อง
PBM	ไม่พบข้อบกพร่อง
PDM-B118E00 หน้าต่างด้านหน้าซ้าย	พบ DTC ที่ไม่มีผลแล้ว
PSM	ไม่พบข้อบกพร่อง
SAS	ไม่พบข้อบกพร่อง
SRS	ไม่พบข้อบกพร่อง
TCM	ไม่พบข้อบกพร่อง

การจัดส่ง 1/22/2013 3:27:18 PM

กล่องควบคุม - รหัสข้อบกพร่อง	สถานะ
AUD	ไม่พบข้อบกพร่อง
BCM	ไม่พบข้อบกพร่อง
BPM	ไม่พบข้อบกพร่อง
CCM	ไม่พบข้อบกพร่อง
CEM	ไม่พบข้อบกพร่อง
DDM	ไม่พบข้อบกพร่อง
DIM	ไม่พบข้อบกพร่อง
ECM	ไม่พบข้อบกพร่อง
HCM	ไม่พบข้อบกพร่อง
IAM	ไม่พบข้อบกพร่อง
ICM	ไม่พบข้อบกพร่อง
KVM	ไม่พบข้อบกพร่อง
PAM	ไม่พบข้อบกพร่อง
PBM	ไม่พบข้อบกพร่อง
PDM	ไม่พบข้อบกพร่อง
PSM	ไม่พบข้อบกพร่อง
SAS	ไม่พบข้อบกพร่อง
SRS	ไม่พบข้อบกพร่อง
TCM	ไม่พบข้อบกพร่อง

การจัดส่ง 1/28/2013 11:21:57 AM

กล่องควบคุม - รหัสข้อบกพร่อง	สถานะ
AUD	ไม่พบข้อบกพร่อง
BCM	ไม่พบข้อบกพร่อง
BPM	ไม่พบข้อบกพร่อง
CCM	ไม่พบข้อบกพร่อง
CEM	ไม่พบข้อบกพร่อง
DDM	ไม่พบข้อบกพร่อง
DIM	ไม่พบข้อบกพร่อง
ECM-P061A68 ประสิทธิภาพของแรงบิดของโมดูลควบคุมภายใน - ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับถดถอย - ข้อมูลเหตุการณ์	พบ DTC ที่ไม่มีผลแล้ว
IAM	ไม่พบข้อบกพร่อง
ICM	ไม่พบข้อบกพร่อง
KVM	ไม่พบข้อบกพร่อง
PAM	ไม่พบข้อบกพร่อง
PBM	ไม่พบข้อบกพร่อง
PDM	ไม่พบข้อบกพร่อง
PSM	ไม่พบข้อบกพร่อง
SAS	ไม่พบข้อบกพร่อง
SRS	ไม่พบข้อบกพร่อง
TCM	ไม่พบข้อบกพร่อง